

## Forslag til udbedring af de skader, der er opstået ved mange udkørsler fra vængerne i Drejens Boligby.

De fleste skader opstår ved højresving, hvor hjørnet skæres af ved udkørsel.

Omøvnaget foreslår, at udkørslerne forstærkes, så man undgår kørespor og ødelagt græsribat (se billeder).



Billederne på etableret forstærkning stammer fra Mejløvænget, som selv har bekostet en forstærkning af rabatten.



Reparation med muld og græsfrø er ikke en langtidsholdbar løsning, da græsribatten hurtigt vil komme til at se ud som før.

Jeg har vedlagt en beskrivelse af udført arbejde, som Gartner firmaet Nygaard har udført ved udkørslen fra Mejløvænget.

Prisen kan variere, hvis det kun er en udkørsel, der forstærkes, hvorimod hvis der er 5 eller flere udkørsler, der

repareres samtidig, vil den oplyste pris forventes at holde.

Tilbuddet indeholder:

- Udgravning/bortskaffelse af det afgravede materiale.
- opbygning af bund med 20-25 cm stabilgrus
- udlægning af 3-4 cm afretningsand.
- lægning af græsarming/ opfyldning med jord og såning af græs.

Pris 3.105kr

Moms 776,25kr

Samlet pris 3.881,25 kr.

På vegne af Bestyrelsen A/B Strandhuse

Formand Kristian Holst